






\* - Average wall thickness 5mm

| Koht | Rv | Muudetud | Kuup. | Teost. | Täpsusnõuded: |
|------|----|----------|-------|--------|---------------|
|      |    |          |       |        | ±1%           |



DETAIL A



|                       |              |          |            |               |                 |
|-----------------------|--------------|----------|------------|---------------|-----------------|
| 13.06.2019<br>Kuupäev | KL<br>Teost. | Kinnitas | Leht/lehti | Pontoon 300 I |                 |
| eccua                 |              | Material |            | Kaubakoode    | Joonise nimetus |
|                       |              |          |            |               | Rv              |
|                       |              |          |            |               | Joonise number  |